

0125/BB-ATVSLĐ

BIÊN BẢN
V/v kiểm tra công tác An toàn - Vệ sinh lao động - PCCN
6 tháng đầu năm - 2025

Thời gian kiểm tra: ngày 26/6/2025 và ngày 03/7/2025.

Địa điểm: Công ty Thuốc lá Sài Gòn – KCN Vĩnh Lộc và Kho Long Bình.

Thành phần Tổ kiểm tra:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đạo Hiền | Chức vụ: Phó chánh VP – Trưởng tạm Y tế. |
| 2. Ông Châu Tuấn Tú | Chức vụ: Đội phó Đội Bảo vệ. |
| 3. Bà Dương Vân Nga | Chức vụ: Nhân viên P.TCNS. |
| 4. Ông Lê Duy | Chức vụ: Chuyên trách ATLĐ. |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Huy | Chức vụ: Chuyên trách ATLĐ. |
| 6. Ông Vũ Đức Chính | Chức vụ: Chuyên trách PCCC. |

1. Kết quả kiểm tra:

TT	Đơn vị được kiểm tra	Tình trạng ghi sổ		Phát hiện về an toàn		Thời hạn khắc phục	Các lỗi ghi nhận, góp ý
		Có	Không	Có	Không		
1	Kho nguyên liệu	x			x		
2	Kho Vật liệu	x		x		Khắc phục ngay	- Nguy cơ bị mắc kẹt khi khẩn cấp: Pallet hàng hóa xếp cao sát tường, chỉ để lại khe hở rất hẹp, không đủ cho người đi qua, gây cản trở lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp như cháy nổ (Hình số 1) . - Nguy cơ mất an toàn điện: Pallet chứa vật liệu che kín ổ cắm/cầu dao điện, gây khó khăn khi cần vận hành hoặc ngắt điện khẩn cấp (Hình số 1) .
3	Kho thành phẩm	x		x		31/8/2025	Tường bị ẩm mốc, bong tróc do thấm, dột gây mất vệ sinh ảnh hưởng đến độ bền vững của công trình. (Hình số 2)

TT	Đơn vị được kiểm tra	Tình trạng ghi sổ		Phát hiện về an toàn		Thời hạn khắc phục	Các lỗi ghi nhận, góp ý
		Có	Không	Có	Không		
							Vật liệu thừa như dây đai, dây chằng hàng bị vứt bừa bãi trên lối đi gây cản trở di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ vấp ngã và chấn thương cho người lao động. (Hình số 3)
4	Phân xưởng Sợi	x			x		
5	Phân xưởng Ván Bao	x		x		Khắc phục ngay	- Bụi vụn thuốc lá tích tụ quanh chân máy và dây đai nhựa bị vứt bừa bãi ra lối đi, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã, vấp ngã cho người lao động. (Hình số 5) - Xe nâng tay bị bỏ giữa lối đi gây nguy cơ vấp ngã và cản trở di chuyển. Trong tình huống khẩn cấp, đây là vật cản nguy hiểm, có thể làm chậm quá trình sơ tán và tăng nguy cơ tai nạn cho người lao động. (Hình số 5)
						31/8/2025	Tường bị ẩm mốc, bong tróc do thấm, đột gây mất vệ sinh ảnh hưởng đến độ bền vững của công trình. (Hình số 6)
						Khắc phục ngay	Nguy cơ cản trở thoát nạn và tiếp cận phương tiện PCCC: Tủ chữa cháy, bình chữa cháy và tủ thuốc y tế bị che chắn bởi chồng bìa carton, vật tư và phế liệu, gây cản trở nghiêm trọng việc tiếp cận khi có sự cố. Các lối đi bị chiếm dụng bởi hàng hóa, Trong tình huống khẩn cấp (cháy,

TT	Đơn vị được kiểm tra	Tình trạng ghi sổ		Phát hiện về an toàn		Thời hạn khắc phục	Các lỗi ghi nhận, góp ý
		Có	Không	Có	Không		
							nổ, rò rỉ hóa chất...), việc thoát nạn bị chậm trễ, dễ gây hoảng loạn và gia tăng thương vong (Hình số 7).
						Khắc phục ngay	Nguy cơ va chạm và tai nạn khi đẩy hai xe đẩy cùng lúc: Công nhân đẩy cùng lúc 2 xe đẩy điều gây hạn chế tầm nhìn, giảm khả năng quan sát chướng ngại vật và người qua lại. Khả năng xử lý tình huống khẩn cấp kém, dễ dẫn đến va chạm, gây thương tích hoặc làm đổ vỡ, hư hỏng hàng hóa (Hình số 8).
						Khắc phục ngay	Nguy cơ suy giảm thính lực và tai nạn do không sử dụng nút bịt tai: Công nhân không sử dụng thiết bị bảo vệ thính giác khi làm việc trong môi trường ồn sẽ dẫn đến suy giảm thính lực, ù tai, thậm chí điếc nghề nghiệp. Tiếng ồn còn gây mệt mỏi, giảm tập trung, làm tăng nguy cơ tai nạn và lỗi vận hành máy móc (Hình số 9).
6	Đội xe	x		x		30/9/2025	- Sàn nhà dính dầu mỡ, chất lỏng và rác thải và mảnh vụn dưới gầm xe gây nguy hiểm trượt ngã, Môi trường kém vệ sinh (Hình số 10). - Kệ và bàn làm việc bừa bộn, vật dụng chất đống không trật tự gây nguy cơ vấp ngã, va chạm, rơi đổ. Môi trường làm việc thiếu vệ sinh (tường bẩn, trần ố vàng, bụi bặm nhiều). Cần thực hiện tổng vệ sinh, sắp xếp lại khu vực làm việc và rà

TT	Đơn vị được kiểm tra	Tình trạng ghi sổ		Phát hiện về an toàn		Thời hạn khắc phục	Các lỗi ghi nhận, góp ý
		Có	Không	Có	Không		
							soát an toàn toàn diện (Hình số 11).
7	Phân xưởng Cơ Điện	x			x		
8	Công ty Viresin				x		
9	Phòng ĐTXD				x		
10	Kho Long Bình			x		31/8/2025	Rêu và cây dại dọc theo chân tường gây trơn trượt và có thể che khuất các mối nguy hiểm và thu hút côn trùng hoặc động vật gây hại (Hình số 12).

2. Ý kiến và xác nhận của đơn vị được kiểm tra:

TT	Đơn vị được kiểm tra	Ý kiến	Xác nhận của đơn vị được kiểm tra
1	Kho nguyên liệu		
2	Kho Vật liệu		
3	Kho thành phẩm		
4	Phân xưởng Sợi		
5	Phân xưởng Ván Bao		
6	Đội xe		
7	Phân xưởng Cơ Điện		
8	Phòng ĐTXD		

9	Công ty Viresin		
---	-----------------	--	--

3. Kết luận và đề nghị của đoàn kiểm tra:

Đề nghị các đơn vị thực hiện khắc phục các nội dung gây mất an toàn và nguy cơ cháy nổ đã nêu của biên bản kiểm tra, thông báo lại cho đoàn kiểm tra để thực hiện đánh giá lại kết quả khắc phục.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, đề nghị các đơn vị duy trì tốt ý thức tự kiểm tra ATLĐ-VSLĐ-PCCN./.

Thành viên đoàn kiểm tra

Nguyễn Đạo Hiên

Lê Duy

Dương Vân Nga

Nguyễn Hữu Huy

Châu Tuấn Tú

Vũ Đức Chính

Phụ Lục hình ảnh

(Đính kèm biên bản kiểm tra An toàn vệ sinh lao động số 0125/BB-ATVSLĐ ngày 26/6/2025 và ngày 03/7/2025)




Hình 1: Pallet chất hàng kín lối đi, để pallet che khuất tủ điện.



Hình 2: Tường bị ẩm mốc, bong tróc.



Hình 3: Dây rỗng thùng để trên sàn nhà gây nguy cơ vấp té.



Hình 5: Bụi thuốc và vật tư vương vãi gây nguy cơ vấp té và mất vệ sinh lao động tại PXVB



Hình 6: Mốc, thấm tại cột và tường PXVB.



Hình 7: Để vật tư chặn lối thoát hiểm, thiết bị PCCC tại PXVB.




Hình 8: Đẩy 02 xe đẩy điều một lần tại PXVB.



Hình 9: Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát (nút bịt tai) tại PXVB.



Hình 10: Rác và vết dầu nhớt tại Đội xe nguy cơ trượt té và vệ sinh môi trường.



Hình 11: Bố trí sắp xếp vật tư dụng cụ tại khu vực sửa chữa của Đội xe.



Hình 12: Rêu và cây dại lối đi giữa các Kho tại Kho Long Bình.